Lista działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego SM Laboratorium Inżynierii Środowiska „Energopomiar" Sp. z o.o.

Wydanie nr 06 z 22.09.2026 r.

	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Sprawdził	Wiktoria Kwaśniewska		22.09.2026
Zatwierdził	Mateusz Peszyński		22.09.2026

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Odpady [O]kod: **0104** **010408, 010409, 010410, 010411, 010412, 010413, 010481, 010483, 010485, 010499** **0303** **030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311, 030380, 030381, 030399** **1001** **100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100119, 100120*, 100121, 100123, 100124, 100125, 100126, 100180, 100181, 100182, 100199** **1011** **101103, 101105, 101110, 101114, 101116, 101118, 101120, 101180, 101199** **1012** **101201, 101203, 101205, 101206, 101208, 101210, 101212, 101213, 101299** **1013** **101301, 101304, 101306, 101307, 101310, 101311, 101313, 101314, 101380, 101381, 101382, 101399** **1201** **120105, 120115, 120117, 120121, 120199** **1501** **150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109** **1601** **160103, 160112, 160115, 160119, 160120, 160122, 160199** **1681** **168102** **1702** **170201, 170202, 170203** **1704** **170411** **1901** **190107, 190112, 190114, 190115*, 190116, 190118, 190119, 190199** **1902** **190203, 190206, 190210, 190299** **1908** **190801, 190802, 190805, 190809, 190812, 190813*, 190814, 190899** **1912** **191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191210, 191212** **2001** **200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200138, 200139, 200140, 200141, 200199**	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	IB_SM_07_10 z dnia 30.08.2023 r. PN-ISO 10381-5:2009 PN-ISO 5667-13:2011

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
2002 **200201, 200202, 200203**		
Odpady [O]kod: **19 01** **19 01 07*** **19 12** **19 12 04, 19 12 12**	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 21645:2021-09
Gleby, grunty	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-R-04031:1997 PN-ISO 10381-4:2007 PN-ISO 10381-5:2009
Osady, odpady [O] (wyciągi wodne): **kod** **0101** **010101, 010102, 010180** **0104** **010408, 010409, 010410, , 010412, 010413, 010481, 010499** **0201** **020103, 020104, , 020107,** **0301** **030101, 030105, 030181, 030182,** **0303** **030302, 030305, 030307, 030308, 030310, 030311, , 030399** **0402** **040220** **0605** **060503** **0701** **070112, 070199** **0702** **070212, 070213, 070280, 070299** **1001** **100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100119,** **100120*, 100121, 100123, 100124, 100125, 100126, 100180, 100181, 100182, 100199** **1002** **100208, 100210, 100212, 100214, 100215** **1011** **101103, 101105, 101110, 101120, 101199** **1012** **101201, 101203, 101205, 101208, 101210, 101212, 101213, 101299** **1013** **101301, 101304, 101306, 101307, 101310, 101311, 101313, 101314, 101380, 101381, 101382, 101399** **1201** **120105, 120115, 120117, 120121** **1501** **150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150109**	pH Zakres: 2,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012 I_TS_01_03 z dnia 01.09.2021 r. PN-EN 12457-2:2006 PN-EN 12457-4:2006

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
1502 150203 1601 160119, 160120 1603 160304, 160306, 160380 1611 161102, 161104, 161106 1681 168102 1701 170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170182 1702 170201, 170202, 170203 1703 170302, 170380 1704 170411 1705 170504, 170506, 170508 1706 170604 1708 170802 1709 170904 1901 190107, 190112, 190114, 190115*, 190116, 190118, 190119, 190199 1903 190305, 190307 1905 190501, 190502, 190503, 190599 1906 190604, 190606 1908 190801, 190802, 190805, 190812, 190813*, 190814, 190899 1909 190901, 190902, 190903, 190904, 190905, 190999 1910 191004, 191006 1912 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191210, 191212 2001 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200138, 200139, 200141, 200199 2002 200201, 200202, 200203 2003 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399		

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Popioły, pyły, piaski ze złóż fluidalnych, żużle **Mieszanki popiołowo – żużlowe, mieszaniny popiołów i odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych** **Produkty z oczyszczania gazów odlotowych** **Produkty z magazynowania i przygotowania paliw** **Szlamy, osady denne, osady z procesów technologicznych** **Ziemia, kruszywa** **Surowce budowlane, wyroby i materiały budowlane, (wyciągi wodne)** **Gleby, grunty, materiały kamienne: skały i minerały (wyciągi wodne)** **Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy (wyciągi wodne)**		
Odpady [O)] kod: **0101** **010101, 010102, 010180** **0103** **010308, 010309** **0104** **010408, 010409, 010410, 010412, 010413** **1001** **100101, 100102, 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 100119, 100121, 100123, 100124, 100125, 100126, 100180, 100181, 100182** **1002** **100201, 100202, 100208, 100210** **1005** **100501, 100504, 100580** **1006** **100601, 100604, 100680** **1008** **100804, 100809, 100816** **1009** **100903, 100910, 100912** **1010** **101010, 101012** **1701** **170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170181, 170182**	Stężenie aktywności radionuklidu: ^{40}K Zakres: (37 – 25000) Bq/kg Metoda spektrometrii promieniowania gamma Stężenie aktywności radionuklidu: ^{214}Bi Zakres: (8,0 – 9000) Bq/kg Metoda spektrometrii promieniowania gamma Stężenie aktywności radionuklidu: ^{208}Tl Zakres: (4,0 – 12000) Bq/kg Metoda spektrometrii promieniowania gamma Stężenie aktywności radionuklidu: ^{226}Ra (z obliczeń) Stężenie aktywności radionuklidu: ^{232}Th (z obliczeń) Wskaźnik stężenia promieniotwórczego I (z obliczeń)	Poradnik ITB 455/2010 IB_SM_19_14 z dnia 30.05.2025 r.

[O)] kody odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów